

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ORXETA
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Jaume Apòstol
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Nom</b>	<b>Sant Tomàs de Villanueva (1)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 52   Vora 5   Altura del bronze 45   Pes aproximat (en quilos)81 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
<b>Any fosa</b>	1940
<b>Descripció</b>	La campana té una garlanda de triangles decorats a la part superior del terç i quatre creus xicotetes a l'inferior. A més disposa a aquest espai d'una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? SAN TOMAS ?". Seguidament trobem al mig una creu de Sant Jaume, un medalló amb creu i àngels i una imatge de la Mare de Déu de Lorda (Lourdes), així com la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "JUAN B <sup>TA</sup> ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P <sup>V</sup> CIA VALENCIA". Finalment disposa d'una inscripció al mig peu amb el nom del poble i l'any de fosa: "? ORCHETA AÑO 1940 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.
<b>Fotos</b>	14
<b>Tocs</b>	Volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu. A més disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	14-06-2019

Fitxa completa de la campana: [Sant Tomàs de Villanueva \(1\) Parròquia de Sant Jaume Apòstol - ORXETA](#)