

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ROJALES
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Pedro Apóstol
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de las Campanas
<b>Nombre</b>	<b>María del Rosario (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 71   Borde 6   Altura del bronce 61   Peso aproximado (en kilos)207 kg
<b>Fundidor</b>	ROSAS, VICENTE DOMINGO
<b>Año fundición</b>	1880
<b>Descripción</b>	La campana cuenta con la siguiente inscripción latina: "#MARIA#ROSARII#ORA#PRO#NOBIS#ANNO#MDCCCLXXX#". Esta se puede traducir como: "MARIA DEL ROSARIO RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1880". Presenta una peculiaridad para la época en que fue fundida, ya que en el siglo XIX era poco habitual indicar la fecha de fundición con numeración romana. Por otro lado la inscripción tiene su origen en la Letanía Lauretana, la propia de la Virgen. En este caso está adaptada a la advocación del Rosario, por ser la patrona del municipio. En el medio indica con numeración arábiga la fecha de fundición: "1880".
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques</b>	Repica i voltea automàticament.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Tiene un yugo de hierro. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromotor monofásico. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	17-06-2015

Ficha completa de la campana: [María del Rosario \(2\) Parroquia de San Pedro Apóstol - ROJALES](#)

PDF (24-06-2026)