

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GRANADA
Edificio	Catedral de la Encarnación
Dirección	Plaza de las Pasiegas, s/n, Centro 18001
Localización	
Nombre	San Francisco
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	DEL CAMPO DE LA VEGA Y PLAZA, BENITO DEL
Año fundición	1712
Descripción	<p>En 1712, se volvió a refundir por estar quebrada. El comisario encargado de la fundición fue el canónigo obrero D. Juan Vicente Otazu, y el fundidor, Benito del Campo de la Vega y Plaza, maestro de fundir campanas y vecino de Granada, quien, por escritura del 3 de marzo de 1712, se comprometió a fundirla con su persona, bienes muebles y raíces. Sus obligaciones consistían en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tener la campana fundida en un plazo de 40 días. 2. Ponerla al pie de la torre. 3. Pedro de Alarcón y Manuel de los Dienes, maestros latoneros, asistirían en la compra del nuevo metal que iba a añadir así como en la fundición, comprobando si el metal era legítimo campanil. 4. Si la campana colocada en su lugar careciera de buena voz o se encontrase defectuosa, la volvería a fundir, asegurándola por un año y un día. Si en ese tiempo apareciera cualquier defecto o rotura la volvería a fundir por su cuenta. <p>Con los bienes y rentas de la fábrica mayor, el comisario se obligaba a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entregar el metal necesario para fundir la campana. 2. Pagar los portes de la campana vieja hasta el obrador, pagando 1.800 reales por cuenta del importe de la fundición. 3. La fábrica pagaría un total de 2.762 reales y 4 maravedíes por los gastos de la fundición. <p>La vieja campana pesó unas 66 arrobas y la nueva 69 arrobas y 17 libras. JIMÉNEZ DÍAZ, Nieves (2005)</p>
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [San Francisco Catedral de la Encarnación - GRANADA](#)

PDF (22-05-2026)