

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GRANADA
Edificio	Catedral de la Encarnación
Dirección	Plaza de las Pasiegas, s/n, Centro 18001
Localización	
Nombre	San Francisco
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	DEL CAMPO, FRANCISCO
Año fundición	1723
Descripción	<p>En 1723, se refunde de nuevo, siendo el comisario encargado de la fundición el canónigo obrero D. Juan Gómez de Escobar, y el fundidor, Francisco del Campo, maestro de fundir campanas y vecino de Granada, quien por escritura hecha ante Pedro Vílchez, escribano de cruzada, se comprometió a fundirla con su persona, bienes muebles y raíces, obligándose a:</p> <p>1. Tenerla fundida en 40 días. 2. Pedro de Alarcón, maestro latonero, asistiría en la compra del nuevo metal que iba a añadir, comprobando si era legítimo campanil. 3. Debía colocarla al pie de la torre. 4. La aseguraba por un año y un día. Si colocada careciese de buena voz o saliese defectuosa, o si en durante ese tiempo se quebraba la volvería a fundir corriendo con todos los gastos.</p> <p>Con los bienes y rentas de la fábrica mayor, el comisario se obligaba a: 1. Entregar el metal necesario para fundir la campana. 2. Pagar los gastos de llevar la campana al obrador. 3. Al pago de 1.000 reales en libras por adelantado. El resto se le daría al entregar la campana en la forma referida, haciendo un total de 2.491 reales y 3 maravedíes. La campana vieja pesó 70 arrobas con 12 onzas, mientras que la nueva tuvo de peso 68 arrobas y 20 libras. El 11 de mayo de 1723, libraron 2.049 reales y 3 maravedíes a Francisco del Campo por el costo de la fundición. JIMÉNEZ DÍAZ, Nieves (2005)</p>
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [San Francisco Catedral de la Encarnación - GRANADA](#)

PDF (21-05-2026)