

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BENEJUZAR
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Torre del Reloj
<b>Nombre</b>	<b>Campana de las horas (A)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 72   Borde 5   Altura del bronce 40   Peso aproximado (en kilos)216 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, JAIME
<b>Año fundición</b>	1858
<b>Descripción</b>	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio, situada entre cordones: "YNNMACULADA CONSEPCION DE MARIA SANTISIMA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO COS". Por motivos de espacio se corta y sigue debajo de los cordones: "TITUCIONAL DE BENEJUJA AÑO I858". La inscripción tiene algunos errores y de forma correcta sería: "INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENEJÚZAR AÑO 1858". El texto indica la advocación a la cual se dedica la campana y sin ambigüedades deja clara su propiedad municipal como campana de las horas. Además indica el año de su fundición.
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	No se utiliza.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está instalada en la pequeña torre oeste o del reloj, sujeta a una viga de madera por unos tirantes. Presenta dos antiguos mazos exteriores que, accionados por la maquinaria del reloj, interpretaban las horas y los cuartos. El mazo superior golpeaba aproximadamente un poco por debajo del tercio, mientras que el de las horas hacia lo mismo en el medio. Esta solución, que buscaba dos sonidos diferentes para los toques de cuartos y horas, aprovecha que el grosor de la campana es diferente en el tercio que en el medio. De este modo el sonido emitido también era diferente.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana debe de recuperar su función exclusivamente horaria. Para ello sería necesario recuperar la maquinaria del reloj para ponerla en funcionamiento de nuevo y que esta accionara el toque de las horas. Una segunda opción, que solo supondría la recuperación parcial del instrumento, sería dotarla con un electromazo monofásico y los toques se programaran para gestionarlos desde un ordenador.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	20-04-2017

Ficha completa de la campana: [Campana de las horas \(A\) Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - BENEJUZAR](#)

