

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	OAXACA
<b>Municipio</b>	OAXACA DE JUÁREZ
<b>Edificio</b>	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Torre Sur
<b>Nombre</b>	<b>Campana (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 65   Borde   Altura del bronce 55   Peso aproximado (en kilos)159 kg
<b>Fundidor</b>	TAYLOR, JOHN & CO
<b>Año fundición</b>	1892
<b>Descripción</b>	La campana, rota y depositada en el suelo, tiene una breve inscripción en inglés que indica el nombre y localidad de los fundidores, así como el año de construcción, en cifras romanas: "J: TAYLOR & C. <sup>O</sup> . FOUNDERS LOUGHBOROUGH MDCCCXCII, " es decir JOHN TAYLIOR Y COMPAÑÍA FUNDIDORES. LOUGHBOROUGH. 1892.
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra rota y en el suelo. Desconocemos cual era su ubicación, y si se utilizaba como la segunda campana de los cuartos.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	La campana, la única plenamente industrial documentada en Oaxaca, plantea un doble problema: su posible restauración y su uso. Utilizada posiblemente como campana de cuartos, podría dejar de utilizarse, empleando únicamente y sin repetición la actual existente. Por otra parte es posible que el esfuerzo de soldarla fuese excesivamente costoso, debido a la extraordinaria grieta que tiene. Posiblemente la mejor opción sería dejarla como está, expuesta en un posible museo de la catedral, como ejemplo de las relaciones internacionales de Oaxaca en los últimos años del siglo XIX.
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO AZUL
<b>Fecha</b>	07-05-2019

Ficha completa de la campana: [Campana \(4\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - OAXACA DE JUÁREZ](#)

PDF (19-06-2026)