

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	YUNQUERA DE HENARES
<b>Edificio</b>	Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Campanario
<b>Nombre</b>	<b>San Pedro, "la Serrana" (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 70.5   Borde 5.5   Altura del bronce 59   Peso aproximado (en kilos)203 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, DOMINGO
<b>Año fundición</b>	1946
<b>Descripción</b>	La epigrafía se concentra en el tercio y en el medio. La campana está mal orientada, por tanto la cruz está en la parte interior y las inscripciones en la exterior. En el tercio aparece la dedicatoria a San Pedro (titular de la parroquia) y el año de fundición: “SAN PEDRO APÓSTOL YUNQUERA AÑO 1946”. En el medio, en la parte exterior la marca de fábrica: “CONSTRUIDA/ POR/ D. QUINTANA/ A. DE HENARES/ Madrid”. Aunque solo aparece la inicial del fundidor, este debe ser Domingo QUINTANA (Alcalá de Henares) autor de numerosas campanas de la provincia entre los años treinta y sesenta. Bajo la marca de fábrica: “SIENDO CURA D. FRUCTUOSO JUANES PÉREZ”. Anagrama IHS envuelto en un sello circular, elemento habitual en las campanas de este fundidor.
<b>Fotos</b>	18
<b>Toques</b>	Los toques están mecanizados, tomando como referencia los tradicionales. Volteo a mano en la procesión del encuentro el Domingo de Resurrección y en la procesión de la Virgen de la Granja.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El yugo, anterior a la campana es más interesante que la propia campana. Yugo en buen estado. Tirantes por frente de forja con sujeción de palomillas. Cabezal superior con seis orificios por frente para los tirantes, los extremos vacíos. Ejes con reforzamiento no original. Sujeción del eje con tornillos milimetrados. Refuerzo eje con pletina metálica. Cojinetes industriales. Orificio en el brazo (09) para palanca de balanceo. Cuñas de madera en el hombro de la campana (09) para mantenerla vertical. Badajo original de forja, sujeto con badana de cuero y cable de acero forrado de cuero de refuerzo. Anilla del badajo rota. Badajo pega en su punto. Martillo eléctrico pega bajo, ¡peligro inminente de rotura!
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	BENITO DE ANDRÉS, María Luisa; ROMERA SOTILLO, Álvaro
<b>Fecha</b>	24-06-2018

Ficha completa de la campana: [San Pedro, "la Serrana" \(1\) Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol - YUNQUERA DE HENARES](#)

