

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CAMPO
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa Bárbara (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 104 Borde 8 Altura del bronce 88 Peso aproximado (en kilos)651 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1882
Descripción	La campana tiene asas simples. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y en el extremo superior e inferior una guirnalda de triángulos decorados. Entre los cordones se lee la inscripción: "SANTA BARBARA ORA PRO NO BIS". Seguramente la última palabra se corta en dos para repartir la inscripción por el máximo espacio disponible entre los cordones. En español se traduce: "SANTA BARBARA RUEGA POR NOSOTROS". En el medio tiene una cruz de calvario, una custodia e imagen de Santa Bárbara y esta inscripción dentro de una cartela: "A DISPENSAS DE / LOS (...) DE LA / BILLA DE CAMPO / BALLESTEROSMEHIZO? / A N O 1 8 8 2". Además, en el medio pie lleva cuatro cordones.
Fotos	35
Toques	Repique automático. Toca las horas.
Conservación, mantenimiento	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. La instalación, tan importante como la campana, es tradicional y posiblemente más antigua que el propio bronce. Está compuesta por el yugo, con varias piezas de madera y una central de gran tamaño tallada en piedra, los herrajes con cuñas (previos al uso de los tornillos), varias cuñas de madera dispuestas para mantener la estabilidad del conjunto y ejes de tipo acodado. La pieza de piedra y los ejes acodados están pensados para facilitar el bandeado de la campana. Tiene badajo atado.
Protección	Protección por formar parte un Bien de Interés Cultural (BIC)
Propuestas	La instalación se tiene que conservar en la medida de las posibilidades de forma íntegra porque todos los elementos que la forman (yugo, herrajes y badajo) son testigos del uso de la campana a lo largo de los siglos. Esta idea se debe de traducir en la conservación de la instalación y su restauración. Solo se podrán cambiar los elementos que no aseguran la estabilidad del conjunto y siempre se sustituirán por otros de formas parecidas a los tradicionales. Se podría dotar con motor de impulsos para voltear de acuerdo con los toques tradicionales. Igualmente, habría que dotar el badajo con cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	25-04-2025

Ficha completa de la campana: [Santa Bárbara \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - CAMPO](#)