

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Edificio	Parroquia de San Juan Bautista
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Esquila (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 88 Borde 10 Altura del bronce 78 Peso aproximado (en kilos)395 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1942
Descripción	Tiene en el tercio una cenefa con guirnaldas y querubines, muy utilizada por la fundición Cabrillo. En el medio dispone de una cruz con pedestal y la marca de fábrica, elemento habitual en las fundiciones industriales: "GRAN FUNDICION DE CAMPANAS / JOSE CABRILLO MAYOR / SALAMANCA". Por último tiene una inscripción en el medio pie con el nombre del párroco del momento y el año de fundición: "SE FUNDIO SIENDO PARROCO D ANICETO MORCILLO AÑO DE I942".
Fotos	13
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	Está situada en la sala baja de las campanas, nivel que tenía los vanos cegados anteriormente. Conserva su instalación tradicional, con el yugo de madera de perfil tradicional abulense, así como herrajes, refuerzos de madera y rodamientos antiguos. Tiene un electromazo monofásico exterior y badajo atado. La parte interior de la campana está sucia por los excrementos de las palomas. Tiene una red en la cara interior que impide su movimiento.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido.
Propuestas	Las propuestas de intervención sobre la campana y su instalación son complejas. Por un lado, conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. Se podría motorizar la campana con un motor para balancear, teniendo en cuenta que no debe de dar nunca la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	29-03-2019

Ficha completa de la campana: [Esquila \(3\) Parroquia de San Juan Bautista - ÁVILA](#)