

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Edificio	Parroquia de San Juan Bautista
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 110 Borde 9 Altura del bronce 78 Peso aproximado (en kilos)771 kg
Fundidor	BALLESTEROS LASTRA E HIJOS, MANUEL
Año fundición	1905
Descripción	<p>La campana tiene una sencilla inscripción en el tercio que indica la advocación a la cual está dedicada: "DEDICADA A S JUAN BAUTISTA". En el tercio también dispone de una guirnalda con motivos geométricos. Ya en el medio tiene una gran cruz con pedestal y la siguiente inscripción situada dentro de una cartela: "SIENDO CURA D ANGELDO / MINGUEZ ME FUNDIERON / EN RUBAYO MANUEL BAL / LESTESTEROS LASTRA E HI / JOS AÑO DE 1905". Por motivos de espacio corta las palabras por lo que correctamente sería: "SIENDO CURA DON ÁNGEL DOMÍNGUEZ ME FUNDIERON EN RUBAYO MANUEL BALLESTEROS LASTRA E HIJOS AÑO DE 1905. En ella se indica el nombre del párroco del momento, el de los autores, la localidad en la que estaban situados (actual ayuntamiento de Marina de Cudeyo) y el año de fundición.</p>
Fotos	16
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	<p>Está situada en la sala baja de las campanas, nivel que tenía los vanos cegados anteriormente. Conserva su instalación tradicional, con el yugo de madera de perfil tradicional abulense, así como herrajes, refuerzos de madera, dos palancas para oscilar y rodamientos antiguos. Tiene un electromazo monofásico exterior y badajo atado. La parte interior de la campana está sucia por los excrementos de las palomas. El electromazo pega peligrosamente bajo.</p> <p>El vano está cerrado en su cara exterior por una reja, seguramente pensada para evitar el acceso a la torre (y por extensión a la iglesia) de las personas. Esta reja fue instalada de forma que permitía el toque manual de la campana. Este no es el caso de la red interior, que impide su oscilación.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido.

Propuestas	Las propuestas de intervención sobre la campana y su instalación son complejas. Por un lado, conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. Se podría motorizar la campana con un motor para balancear, teniendo en cuenta que no debe de dar nunca la vuelta completa. La reja exterior, debido a su antigüedad, se debe de conservar.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	29-03-2019

Ficha completa de la campana: [Campana \(4\) Parroquia de San Juan Bautista - ÁVILA](#)

PDF (29-06-2026)