

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CASTEJÓN DE SOS
Edificio	Iglesia parroquial de San Sebastián
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	San Sebastián (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	BARNOLA, SALVADOR
Año fundición	1821
Descripción	La campana tiene en el tercio la siguiente inscripción en latín: "SANCTE SEBASTIANE ORA PRO NOBIS ANNO I82I". En ella se dirige una oración a San Sebastián cuyo origen está en la Letanía de los Santos e indica el año de fundición. En español sería: "SAN SEBASTIÁN RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1821". En el medio tiene una cruz con pedestal, un santo obispo bendiciendo, una Inmaculada Concepción y una imagen de Santa Bárbara. Por último en el medio pie tiene la siguiente inscripción: "SALVADOR BARNOLA ME FECIT LERIDA". En ella se indica el autor y si procedencia. La expresión "ME FECIT" se traduce como: "ME HIZO".
Fotos	4
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está situada en un vano de la espadaña en regular estado de conservación. La instalación es tradicional, con un yugo de madera de perfil tradicional local (con una pieza de piedra para incrementar su peso) y herrajes fijados por medio de pasadores. Los ejes son acodados. Tiene un badajo antiguo atado con un cable para repicarla y está mecanizada con electromazo monofásico. Finalmente está inmovilizada con una varilla metálica.
Protección	
Propuestas	La instalación se tiene que conservar en la medida de las posibilidades de forma íntegra porque todos los elementos que la forman (yugo, herrajes y badajo) son testigos del uso de la campana a lo largo de los siglos. Esta idea se debe de traducir en la conservación de la instalación y su restauración. Solo se podrán cambiar los elementos que no aseguran la estabilidad del conjunto y siempre se sustituirán por otros de formas parecidas a los tradicionales. Se podría dotar con motor de impulsos para voltear de acuerdo con los toques tradicionales, pero es recomendable conservar su toque manual. Igualmente habría que dotar el badajo con cable de seguridad
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-04-2019

Ficha completa de la campana: [San Sebastián \(2\) Iglesia parroquial de San Sebastián - CASTEJÓN DE SOS](#)

