

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	EMBID DE ARIZA
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	Plaza Mayor, 10 50239
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Virgen de las Angustias (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 70   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)199 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA (ALCALÁ DE HENARES)
<b>Año fundición</b>	1958
<b>Descripción</b>	En la parte superior dice "VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS RUEGA POR NOSOTROS". En el medio hay una cruz de calvario en la parte exterior, y en la parte interior la marca de fábrica en monotipo: "FUNDICION DE CAMPANAS / DE / DOMINGO QUINTANA / ALCALA DE HENARES (MADRID)". Debajo dice "Siendo Cura Parroco / D.Salvador Morales / AÑO 1958"
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Yugo de gran interés: aparentemente coetáneo de la campana original, refundida por Quintana, debe ser protegido. Parece que hace mucho tiempo que la campana no ha bandeado. Tiene badajo para los toques manuales y electromazo para los toques automáticos. El electromazo parece pegar demasiado bajo, con riesgo inmediato de rotura de la campana.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	El yugo, mucho más antiguo que la campana, es de gran interés y debe ser restaurado, para permitir el bandedo con seguridad. Debe valorarse si se mantiene el sistema de fijación de los herrajes mediante cuñas u otro sistema similar, sustituyendo en todo caso las piezas que lo precisen, por seguridad y conservación, por otras similares.
<b>Autores de la documentación</b>	ALBAICETA, Rubén; MARISCAL, Víctor Manuel; MARISCAL LAUSÍN, Jorge
<b>Fecha</b>	17-04-2022

Ficha completa de la campana: [Virgen de las Angustias \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - EMBID DE ARIZA](#)

PDF (05-12-2024)