

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	BENIDOLEIG
<b>Edifici</b>	Parròquia de la Santíssima Sang
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Nom</b>	<b>Puríssima Concepció (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 71   Vora 7   Altura del bronze 62   Pes aproximat (en quilos)207 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Any fosa</b>	1960
<b>Descripció</b>	La campana té a l'espatlla una garlanda amb decoracions vegetals. Seguidament, al terç, presenta tres cordons amb diverses flors i una garlanda amb triangles decorats. Al mig hi ha una creu radiant, un monograma de Maria i la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". També al mig té una imatge de la Mare de Déu de Lourdes rodejada d'una inscripció que indica l'advocació de la campana: "PURISIMA CONCEPCION". A continuació, té aquesta altra inscripció, situada entre cordons, amb el nom del poble i l'any de fosa: "? ? ? BENIDOLEIG AÑO 1960 ? ? ?". Baix dels cordons hi ha una garlanda.
<b>Fotos</b>	22
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	l'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu. Conserva doble electromall, però sols funciona el del costat esquerre: (03) electromall monofàsic; (09) electromall monofàsic.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local, es a dir, idèntic al documentat en 1994 a la campana de Santa Bàrbera. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls i retirar l'electromall que no funciona.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	16-10-2020

Fitxa completa de la campana: [Puríssima Concepció \(2\) Parròquia de la Santíssima Sang - BENIDOLEIG](#)

PDF (04-07-2026)