

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ESPADILLA
Edificio	Parroquia de la Degollación de San Juan Bautista
Dirección	Plaza Iglesia, 10 12230
Localización	Sala de campanas
Nombre	La pequeña (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 6 Altura del bronce 54 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	
Año fundición	1858
Descripción	Se trata de una campana con la característica cruz de los ROSES. La campana tiene una simple inscripción "SANTA BARBARA ? AÑO ? 1858 ? ? "
Fotos	16
Toques	
Conservación, mantenimiento	Badajo moderno, pega alto. Los cables de seguridad no impedirían la caída en caso de rotura. En el medio (09) hay una serie de trazos, con pintura posiblemente de la utilizada para conservar el yugo metálico, de significado desconocido. En 2025 la campana presenta una grieta casi imperceptible que llega desde el pie hasta el hombro, desfigurando totalmente el sonido.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido (Bien de Relevancia Local). No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido a su interés.
Propuestas	La campana debe ser soldada por empresa cualificada para recuperar su sonoridad original. El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de los otros yugos existentes en la torre, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso. La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales. Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques manuales.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	24-07-2011

Ficha completa de la campana: [La pequeña \(1\) Parroquia de la Degollación de San Juan Bautista - ESPADILLA](#)

