

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	TOGA
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Purísima Concepción
<b>Dirección</b>	Plaza Iglesia, 1 12230
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Juan y Sta. Barbara (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 44   Borde 5   Altura del bronce 38   Peso aproximado (en kilos)49 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS
<b>Año fundición</b>	1930
<b>Descripción</b>	Las asas de la campana son postizas y están fijadas mediante tornillos y roscas a la corona. En el tercio dispone de una guirnalda con motivos vegetales y en el tercio cuenta con dos grupos de dos cordones. Entre ellos aparece esta inscripción: "? SAN JUAN Y SANTA BARBARA SIENDO CURA PARROCO DR. DON". Por motivos de espacio está cortada y sigue en el medio: "DANIEL SANFELIU / ALCALDE / D. JOSE CAMPOS / JUEZ / D. RICARDO GARCIA / CLAVARIOS / D. AMADEO BLASCO / D. DANIEL GARCIA". En este espacio también presenta una cruz, varias flores y otros motivos decorativos y la marca de fábrica: "ROSES HERMANOS A <sup>VDA.</sup> PERIS Y VALERO VALENCIA". A continuación, en el medio pie aparecen otros dos grupos de dos cordones y entre ellos prosiguen las inscripciones de las campanas: ? D. MANUEL LECHA. D. DOMINGO CAMPOS. D. ANDRES MORTE . D. MIGUEL GUILLAMON / PADRINOS D. AMADEO BLASCO Y DOÑA CARMEN SANCHO AÑO 1930". Además, dispone de más flores. Finalmente, en el pie hay otros dos grupos de dos cordones.
<b>Fotos</b>	29
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Badajo antiguo, bien atado. La campana está instalada con yugo de hierro de la fundición Manclús, modelo nuevo, y mecanizada con electormazo y motor de volteo continuo.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	22-05-2022

Ficha completa de la campana: [San Juan y Sta. Barbara \(1\) Parroquia de la Purísima Concepción - TOGA](#)

PDF (24-05-2026)