

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CASTILLO DE VILLAMALEFA
<b>Edificio</b>	Iglesia (Cedraman)
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Nombre</b>	<b>Campana (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 30   Borde 3   Altura del bronce 26   Peso aproximado (en kilos)16 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1985
<b>Descripción</b>	La campana tiene asas simples y un cordón en el tercio. En el medio tiene una breve inscripción con el año de fundición y los donantes: "AÑO I.985 DONATIVO COMISION". También en el medio lleva una cruz latina. Por último, en el medio pie dispone de tres cordones. Aunque no tenga marca de fábrica, la campana puede relacionarse con la fundición Manclús del Grao de Valencia.
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	Volteo manual con un cable al cigüeñal.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está situada en el vano de la espadaña que corona la iglesia. Tiene un yugo de hierro y cigüeñal para voltearla manualmente desde el interior del edificio. El badajo está atado.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
<b>Fecha</b>	07-08-2021

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Iglesia \(Cedraman\) - CASTILLO DE VILLAMALEFA](#)

PDF (21-05-2026)