

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | ARAGÓN |
| Municipio | CANAL DE BERDÚN |
| Edificio | Parroquia de San Salvador de Villarreal de la Canal |
| Dirección | |
| Localización | Sala de campanas |
| Nombre | Campana grande (2) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg |
| Fundidor | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1930 |
| Descripción | La campana, apegada a las convenciones compositivas de la fábrica de Constantino de Linares, cuenta en el tercio con la antifona de laudes de la Exaltación de la Santísima Cruz, cita muy extendida en la tradición campanera bajomedieval, pero olvidada a partir del siglo XVII, lo que podría indicarnos que nos encontramos ante una pieza que es el fruto de la refundición de una antigua campana gótica. Tal vez copiando los textos de la campana que iba a destruirse, el fundidor inscribió: "FUGITE PARTES ADVERSA: VICI LEO DE TRIBU JUDA RADIX DAVID. ALLELUYA.", lo que cabría traducir como: "Huid los enemigos: venció el León de la tribu de Judá, de la estirpe de David. Aleluya". Las inscripciones se completan en el medio pie, con un somero recordatorio al pueblo y al año de la refundición de la campana: "VILLARREAL DE LA CANAL MAYO 1930.". Por su parte, el área central de la campana cuenta con las consuetudinarias marca de fábrica y cruz radiante que los Linares de Carabanchel acostumbraron a incluir en sus obras. |
| Fotos | 13 |
| Toques | Actualmente la campana es tocada, muy puntualmente, desde la base del campanario. |
| Conservación, mantenimiento | La campana conserva el yugo con que fuera equipada por la fundición de Vidal Erice, acomodado sobre los cojinetes de la instalación anterior y conservado en unas condiciones aceptables, pese al óxido superficial que ha aflorado en él, como consecuencia del largo abandono de la pieza a las inclemencias de la intemperie. El badajo, obra también de la casa pamplonesa, está compuesto por una bola metálica y una caña de madera, visiblemente desgastada y débilmente atada al asa con una cincha de cuero. |
| Protección | |
| Propuestas | Cabría valorar la restauración de la campana, por parte de una empresa competente. Cualquier intervención sobre ella habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales. |
| Autores de la documentación | RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M. |
| Fecha | 11-01-2019 |

Ficha completa de la campana: [Campana grande \(2\) Parroquia de San Salvador de Villarreal de la Canal - CANAL DE BERDÚN](#)

PDF (04-06-2026)