

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
Edificio	Parroquia de San Esteban Protomártir (Salazar)
Dirección	09556 Salazar, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	San Martín (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90.8 Borde 8 Altura del bronce 69.4 Peso aproximado (en kilos)433 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1933
Descripción	<p>La campana posee una inscripción en el tercio, entre dos cordones, que viene a decir la advocación de la misma y su año de fabricación: "SAN MARTIN AÑO 1933.". Bajo el cordón inferior, vemos una guirnalda, con un diseño muy usado por el fabricante.</p> <p>San Martín de Tours (Sanctus Martinus Turonensis en latín), San Martín Caballero o San Martín de Loba (Sabaria, Panonia; actual Szombathely, Hungría, 316-Candes, actual Candes-Saint-Martin, Francia, 397) fue un obispo católico de Tours elevado a santo y patrono de numerosas localidades. Se convirtió al cristianismo a una temprana edad. Se hizo soldado en la caballería romana en la Galia, pero abandonó el servicio militar en algún momento antes del año 361, cuando se convirtió en discípulo de Hilario de Poitiers, estableciendo el monasterio en Ligugé. Fue consagrado como Obispo de Caesarodunum (antiguo nombre de Tours) en 371. Como obispo, fue importante en la supresión de los restos de la religión galorromana, si bien se opuso a la persecución violenta contra la secta ascética priscilianista. (WIKIPEDIA).</p> <p>En el medio, hay un cordón; hacia el lado Oeste de la campana, podemos observar una cruz radiante con pedestal, con un diseño bastante usado por los fabricantes de la época, incluido éste. Al Este, aparece el sello de fábrica, de forma ovalada horizontal, con la mención en su interior: "FUNDICIÓN DE CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" "MADRID CARABANCHEL BAJO".</p> <p>En el medio pie, parece ser que existió una inscripción entre dos cordones, que fue borrada, a raíz de un motivo desconocido. Posiblemente en dicha inscripción, mencionase el párroco y alcalde de la época.</p> <p>En el pie, finalmente, hay dos cordones.</p>
Fotos	26
Toques	Perfectamente pudiera ser tocada solo en los días patronales de fiestas, simulando como recuerdan los lugareños, el "toque a vuelta".
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un regular estado de conservación, estando la misma no muy sucia. El yugo o "maza" no parece muy deteriorado, con posibilidades de poder moverse junto con la campana, volteando o "tocando a vuelta". El badajo está sujeto mediante una correa de cuero desgastada, sin sujetar el badajo casi por completo.

Protección	
Propuestas	En caso de una próxima restauración que mantenga los valores culturales de la campana, se tendrá que conservar la “maza” actual, sustituyendo todas aquellas piezas que no aseguren la instalación, por su deterioro. Dicho yugo debe de conservar en medida de lo máximo posible, las sujeciones que la aseguran a la campana, tanto éstas como los “panes” (columnas que refuerzan las piezas). El badajo deberá de ser atado con un cinturón de cuero o cuerda, cambiando la actual.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	20-12-2025

Ficha completa de la campana: [San Martín \(3\) Parroquia de San Esteban Protomártir \(Salazar\) - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA](#)

PDF (05-07-2026)