

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | CASTILLA Y LEÓN |
| Municipio | VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA |
| Edificio | Parroquia de San Esteban Protomártir (Salazar) |
| Dirección | 09556 Salazar, Burgos |
| Localización | Sala de campanas. |
| Nombre | Campana de misa (4) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 99.5 Borde 8 Altura del bronce 68.5 Peso aproximado (en kilos)570 kg |
| Fundidor | BALLESTEROS LASTRA, FERNANDO DE (MERUELO) |
| Año fundición | 1889 |
| Descripción | <p>La campana posee una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, que no viene a decir ninguna advocación a la que esté asociada, sino su titularidad, párroco de la época y año de fundición: “PARROQUIA DE S ESTBAN SIENDO PARROCO D TOMAAS MARTNEZ ANO DE 1889”.</p> <p>En el medio, hacia el lado Este, observamos un crucifijo con pedestal, el primero formado por tiras de relieves cuadrados, y cruces pequeñas, y el segundo por triángulos con relieves vegetales; todo bordeado por los mismos.</p> <p>Finalmente, en el medio pie, observamos cuatro cordones equidistantes.</p> |
| Fotos | 24 |
| Toques | Es una idea lógica, describir que la campana pudiera dar actualmente los avisos a misa a distancia, mediante una cadena que baja hasta el interior del templo. No obstante, en días de fiesta pudiera ser tocada solo en los días patronales, simulando como recuerdan los lugareños, el "toque a vuelta". |
| Conservación, mantenimiento | La campana presenta un regular estado de conservación, estando la misma no muy sucia. El yugo o “maza” no parece muy deteriorado, con posibilidades de poder moverse junto con la campana, volteando o "tocando a vuelta". El badajo está sujeto mediante una cuerda de resina desgastada, sin sujetar el badajo casi por completo. |
| Protección | |
| Propuestas | En caso de una próxima restauración que mantenga los valores culturales de la campana, se tendrá que conservar la “maza” actual, sustituyendo todas aquellas piezas que no aseguren la instalación, por su deterioro. Dicho yugo debe de conservar en medida de lo máximo posible, las sujeciones que la aseguran a la campana, tanto éstas como los “panes” (columnas que refuerzan las piezas). El badajo deberá de ser atado con un cinturón de cuero o cuerda, cambiando la actual. |
| Autores de la documentación | HERNANDO CHICO, Ulises |
| Fecha | 20-12-2025 |

Ficha completa de la campana: [Campana de misa \(4\) Parroquia de San Esteban Protomártir \(Salazar\) - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA](#)

