

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
Edificio	Parroquia de San Esteban Protomártir (Salazar)
Dirección	09556 Salazar, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	Campana de misa (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 99.5 Borde 8 Altura del bronce 68.5 Peso aproximado (en kilos)570 kg
Fundidor	BALLESTEROS LASTRA, FERNANDO DE (MERUELO)
Año fundición	1889
Descripción	<p>La campana posee una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, que no viene a decir ninguna advocación a la que esté asociada, sino su titularidad, párroco de la época y año de fundición: “PARROQUIA DE S ESTBAN SIENDO PARROCO D TOMAAS MARTNEZ ANO DE 1889”.</p> <p>En el medio, hacia el lado Este, observamos un crucifijo con pedestal, el primero formado por tiras de relieves cuadrados, y cruces pequeñas, y el segundo por triángulos con relieves vegetales; todo bordeado por los mismos.</p> <p>Finalmente, en el medio pie, observamos cuatro cordones equidistantes.</p>
Fotos	24
Toques	Es una idea lógica, describir que la campana pudiera dar actualmente los avisos a misa a distancia, mediante una cadena que baja hasta el interior del templo. No obstante, en días de fiesta pudiera ser tocada solo en los días patronales, simulando como recuerdan los lugareños, el "toque a vuelta".
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un regular estado de conservación, estando la misma no muy sucia. El yugo o “maza” no parece muy deteriorado, con posibilidades de poder moverse junto con la campana, volteando o "tocando a vuelta". El badajo está sujeto mediante una cuerda de resina desgastada, sin sujetar el badajo casi por completo.
Protección	
Propuestas	En caso de una próxima restauración que mantenga los valores culturales de la campana, se tendrá que conservar la “maza” actual, sustituyendo todas aquellas piezas que no aseguren la instalación, por su deterioro. Dicho yugo debe de conservar en medida de lo máximo posible, las sujeciones que la aseguran a la campana, tanto éstas como los “panes” (columnas que refuerzan las piezas). El badajo deberá de ser atado con un cinturón de cuero o cuerda, cambiando la actual.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	20-12-2025

Ficha completa de la campana: [Campana de misa \(4\) Parroquia de San Esteban Protomártir \(Salazar\) - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA](#)

