

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE MENA
Edificio	Parroquia de los Santos Emeterio y Celedonio (Leciñana)
Dirección	Pob. Leciñana, 56A, 09587 Leciñana, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	San Emeterio (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 6 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	MÚRUA, VIUDA DE
Año fundición	1952
Descripción	<p>La campana tiene a las (06) una pequeña cruz en el hombro, un símbolo muy característico de la fabricante en sus obras, al igual que las letras y decoraciones vegetales.</p> <p>En el tercio, entre cuatro cordones, observamos una inscripción que viene a decir la advocación de la campana: "SAN EMETERIO RUEGA POR NOSOTROS". Bajo el par inferior de cordones, vemos unas tiras vegetales que no rodean casi por completo la zona.</p> <p>San Emeterio o San Medel (m. 3 de marzo de 298) fue un soldado romano decapitado por profesar el cristianismo. Es mártir de la Iglesia católica y, junto con san Celedonio, patrón de la ciudad de Santander y de su diócesis (Cantabria) y de Calahorra, en La Rioja, donde pudo haber muerto. Conocidos como los Santos Mártires, Celedonio y Emeterio son patronos de Calahorra (apareciendo en su escudo), Santander, de su diócesis y otros pueblos de Cantabria como San Pedro del Romeral, una de las cuatro villas pasiegas; festejándose el día 3 de marzo y 31 de agosto. En Rioseco de Santiurde, un pequeño pueblo próximo a Reinosa, se celebra esta festividad los días 30 y 31 de agosto. (WIKIPEDIA)</p> <p>En el medio, a las (06) podemos ver el sello de la fabricante, en forma de rombo horizontal: "VIUDA DE MURUA VITORIA".</p> <p>En el medio pie, vuelven a aparecer las mismas tiras vegetales, esta vez sí ocupan toda la zona. Entre dos cordones, aparece el año de fundición de la campana, escrito a las (12): "AÑO 1952", además su titularidad: "PARROQUIA DE LECIÑANA DE MENA".</p>
Fotos	19
Toques	Posiblemente en el mejor de los casos, la campana podría ser tocada en muy determinadas ocasiones.
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un regular estado de conservación, estando la misma no muy sucia, y bien sujeta a su yugo o "maza", algo oxidada dado el escaso mantenimiento recibido, y el olvido de la misma. Dicha maza esta instalada en dos cojinetes de madera, el izquierdo (visto desde la sala de campanas) parece firme, pero el eje que sostiene no está colocado de tal manera que asegure el volteo o "toque a vuelta" de la campana. En cambio, el cojinete derecho está bien emplazado, y el eje muy bien instalado. En badajo parece estar atado mediante una correa que lo descentra totalmente, sin sujetarlo por completo.
Protección	

Propuestas	En caso de que se quiera hacer una intervención a las instalaciones de las campanas, para devolver sus valores culturales, se deberá de sustituir el yugo o "maza" de hierro por una de madera de olmo o roble, con unas dimensiones, proporciones y contrapesos tradicionales en relación al Valle de Mena. El atado del badajo debe de ser repuesto por una cuerda flexible o un cinturón de cuero que lo ajuste a la perfección, permitiendo cualquier tipo de toques manuales.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	15-04-2025

Ficha completa de la campana: [San Emeterio \(2\) Parroquia de los Santos Emeterio y Celedonio \(Leciñana\) - VALLE DE MENA](#)

PDF (14-04-2026)