

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CALATAYUD
Edificio	Colegiata de Santa María la Mayor
Dirección	Plaza Santa María, 5 50300
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa Maria (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde 9 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975
Descripción	La campana fue refundida por Salvador Manclús en el año 1975. Lleva una inscripción incisa, es decir posterior a la fundición, que dice "SANTA MARIA ORA PRO NOBIS REFUNDIDA EN 1.975". Posiblemente la campana original, que sería del siglo XVIII, diría en latín SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS, esto es SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS. Es una campana industrial, seriada, por eso tiene la inscripción posterior a la fundición, adornada como era habitual en este fundidor por una guirnalda que tiene diversas pequeñas medallas con distintos símbolos religiosos como el anagrama de Jesús JHS, cruces en forma griega o latina, monogramas de María y otros. En el medio figura la marca de fábrica de Salvador Manclús.
Fotos	18
Toques	Los toques actuales de campanas constituyen una destrucción absoluta de las tradiciones de la diócesis de Zaragoza. La campana bandea en el primer toque a misa durante 2 minutos, bandea también en los volteos de Domingos y festivos. También repica para el Ángelus, para los toques de misa de Domingo, y para los toques de difunto.
Conservación, mantenimiento	Conserva el primer electromazo, a las 09, más bajo, correspondiente a la campana con yugo de madera, y el segundo actual más alto. Lo lógico hubiera sido desmontar el obsoleto al cambiar la instalación de la campana. Dotada con nuevo electromazo, también monofásico a la derecha y rueda de bandeo por impulsos a la izquierda. Badajo de caña de plástico, seguramente instalado por PALLÁS, sin cables de seguridad.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante ni la campana ni la instalación ni los toques tienen el menor valor patrimonial.
Propuestas	Debería dotarse la campana del yugo original de madera (si existe) o de uno nuevo, basado en los existentes en la torre (y no en los modelos que propongan las empresas). La campana debería tener un mecanismo para el repique muy rápido, preferentemente tirando del badajo, y no debería ser dotada de motor de impulsos para el bandeo, inexistente en los toques tradicionales.
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	13-03-2026

Ficha completa de la campana: [Santa Maria \(1\) Colegiata de Santa María la Mayor - CALATAYUD](#)

PDF (13-06-2026)