

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	NAVARRA
<b>Municipio</b>	VALLE DE YERRI
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa María Inmaculada (Bearin - Deierri)
<b>Dirección</b>	Calle las Cruces, 4, 31179 Bearin, Navarra
<b>Localización</b>	Sala de campanas.
<b>Nombre</b>	<b>Jesucristo Redentor, Rey de los Siglos (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 80   Borde 6.5   Altura del bronce 73   Peso aproximado (en kilos)296 kg
<b>Fundidor</b>	ECHEBASTER HIJO (VITORIA)
<b>Año fundición</b>	1901
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene alrededor de todo el tercio, arcos góticos de medio punto, en los que en varios, hay diferentes figuras.</p> <p>En el medio, a las (12) vemos un pequeño crucifijo; bajo éste, se observa el sello del fabricante justo debajo del medio pie, con forma rectangular, bordeado por triángulos; en su interior, viene escrito: “Echebaster HIJO-VITORIA”. A las (06), aparece Jesús resaltando su sagrado corazón, anunciando y rogando a todos que él reina y los demás deben reinar; la primera frase se localiza arriba de la figura, mientras que la segunda, abajo: “REINARE”   “¡ REINAD !”.</p> <p>En el medio pie, entre dos cordones, aparece una inscripción que menciona la advocación religiosa de la campana: “DON MANUEL SANJUAN A JESUCRISTO REDENTOR Y REY DE LOS SIGLOS EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX AÑO 1901”. Bajo el cordón inferior, hay una guirnalda.</p> <p>La dedicatoria a "Jesucristo Redentor" en los "albores del siglo XX" (principios del año 1900) responde a un movimiento global en la Iglesia Católica impulsado por el Papa León XIII. Este pontífice consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús y pidió que el inicio del nuevo siglo fuera dedicado a Cristo Redentor, lo que motivó la creación de monumentos, placas y campanas con inscripciones similares en toda la cristiandad. (SANTUARIO DE CRISTO REY).</p> <p>Don Manuel Sanjuán fue probablemente el donante o benefactor que costó la fundición de la campana como un acto de fe y devoción personal para marcar el cambio de siglo.</p>
<b>Fotos</b>	29
<b>Toques</b>	En el mejor de los casos, la campana posiblemente sea tocada solo en ocasiones muy especiales.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, estando la misma prácticamente limpia. Si yugo o “contrapeso” presenta varios defectos en diferentes piezas, lo que impide el volteo o “bando” (giro completo y constante de la campana) de manera segura. El badajo está perfectamente atado, mediante un cinturón de cuero.
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	No vendría mal que la campana sea limpiada mediante chorro de arena suave, para recuperar la sonoridad original por completo. En caso de que se quiera hacer una intervención, ésta con el objetivo de mantener los valores deberá la campana, se deberá de restaurar por completo el yugo o “contrapeso”, utilizando todas las piezas posibles, sustituyendo por otras idénticas, aquellas que presenten más deterioro.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	06-07-2025

Ficha completa de la campana: [Jesucristo Redentor, Rey de los Siglos \(2\) Parroquia de Santa María Inmaculada \(Bearin - Deierri\) - VALLE DE YERRI](#)

PDF (11-06-2026)