

|   |  |
|---|--|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | CASTILLA Y LEÓN  |
| <b>Municipio</b>                                  | SASAMÓN  |
| <b>Edificio</b>                                   | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (Olmillos de Sasamón)   |
| <b>Dirección</b>                                  | Pl. Iglesia, 1, 09123 Olmillos de Sasamón, Burgos  |
| <b>Localización</b>                               | Sala de campanas.  |
| <b>Nombre</b>                                     | <b>Campana (3)</b>   |
| <b>Medidas (cm)</b>                               | Diámetro (en cm) 65   Borde 5.7   Altura del bronce 63   Peso aproximado (en kilos)159 kg  |
| <b>Fundidor</b>                                   | QUINTANA, CAMPANAS   |
| <b>Año fundición</b>                              | 2005   |
| <b>Descripción</b>                                | <p>La campana tiene dos parejas de cordones en el tercio, sin ninguna inscripción entremedias. Bajo los cordones, hay una cenefa vegetal. Por último se ve el número de serie de la campana: “2384”.</p> <p>En el medio, a las (00) es visible el sello de fábrica, con la siguiente inscripción: “QUINTANA M E FECIT” / “A D 1637”. Justo debajo de la cenefa, a las (06) podemos ver el año de fundición: “AÑO 2005”.</p> <p>En el medio pie, bajo otros dos pares de cordones, se puede leer otra mención de los fabricantes: “FUNDIDA POR QUINTANA SALDAÑA PALENCIA”.</p>  |
| <b>Fotos</b>                                      | 12   |
| <b>Toques</b>                                     | La campana no se toca nunca, ya que su motor carece de piñón y cadena instalados.  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | La campana presenta un buen estado de conservación. No está prácticamente sucia. Parece sujetarse correctamente a su yugo de hierro. El badajo también tiene reforzado correctamente su correa de cuero. Tiene un motor, que carece de piñón y cadena instalados, por lo que no se usa.  |
| <b>Protección</b>                                 |  |
| <b>Propuestas</b>                                 | <p>Para que la campana pueda adquirir nuevos valores culturales y tradicionales, en relación al lugar, deberá de sufrir diferentes cambios que mejorarán su conservación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La red anti aves debe de retirarse, y con los recursos que se puedan necesitar, fabricar otra nueva que pueda retirarse y colocarse, para que pueda ser tocada a mano. Incluso, ese mismo diseño deberá de permitir sin desproteger nada, el volteo automático y manual.</li> <li>2. El yugo de hierro debe de sustituirse (y guardarse), por otro de madera, que adquiera unas dimensiones, proporciones y contrapeso tradicionales en relación al lugar. Dispondrá de rodamientos auto centrados, sustituyendo a los peligrosos cojinetes de hierro actuales. También tendrá una rueda y cadena para el motor de volteo continuo.</li> </ol> |
| <b>Autores de la documentación</b>                | HERNANDO CHICO, Ulises   |
| <b>Fecha</b>                                      | 31-01-2026   |

Ficha completa de la campana: [Campana \(3\) Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora \(Olmillos de Sasamón\) - SASAMÓN](#)

PDF (15-06-2026)