

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SASAMÓN
Edificio	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (Olmillos de Sasamón)
Dirección	Pl. Iglesia, 1, 09123 Olmillos de Sasamón, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	Asunción de Nuestra Señora (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 108 Borde 11 Altura del bronce 99 Peso aproximado (en kilos)729 kg
Fundidor	ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO)
Año fundición	1952
Descripción	<p>La campana cuenta con una inscripción en el tercio, entre dos cordones y una cenefa vegetal, donde puede leerse la advocación epigráfica y el año de fundición: “ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 1952”.</p> <p>La Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia, de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia católica junto con la Iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa oriental y algunas otras denominaciones, de que María, la Madre de Jesucristo, al final de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al Cielo. No debe confundirse con la Ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo. (WIKIPEDIA).</p> <p>Bajo la cenefa vegetal, a las (06) encontramos el sello del fabricante, con la siguiente inscripción: “JOSE ORTIZ ALONSO MERUELO SANTANDER”.</p> <p>En el medio, a las (00) vemos una cruz de calvario.</p> <p>En el medio pie, a las (06) aparece una imagen de la Virgen María. Bajo ella, hay tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	18
Toques	Al estar la campana mecanizada, puede que participe en diversos toques automáticos programados.
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un regular estado de conservación. Es totalmente inaccesible. No presenta mucha suciedad en su superficie. Su yugo no aparenta asegurar con totalidad dicha campana, aunque esto no ha sido del todo comprobado. El badajo parece estar bien instalado. La campana está fija gracias a una barra de hierro.
Protección	
Propuestas	<p>Para que la campana pueda adquirir nuevos valores culturales y tradicionales, en relación al lugar, deberá de sufrir diferentes cambios que mejorarán su conservación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La red anti aves debe de retirarse, y con los recursos que se puedan necesitar, fabricar otra nueva que pueda retirarse y colocarse, para que pueda ser tocada a mano. 2. El yugo de hierro debe de sustituirse (y guardarse), por otro de madera, que adquiera unas dimensiones, proporciones y contrapeso tradicionales en relación al lugar. Dispondrá de rodamientos auto centrados, sustituyendo a los peligrosos cojinetes de hierro actuales. 3. El badajo debe de volverse a atar mediante un cinturón de cuero flexible.

Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	31-01-2026

Ficha completa de la campana: [Asunción de Nuestra Señora \(6\) Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora \(Omillos de Sasamón\) - SASAMÓN](#)

PDF (22-06-2026)