

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Edificio	Parroquia de San Esteban Protomártir (Villamartín de Sotoscueva)
Dirección	C. Villamartin de Sotoscueva, 35, 09568 Villamartín de Sotoscueva, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83.6 Borde 7.1 Altura del bronce 64.5 Peso aproximado (en kilos)338 kg
Fundidor	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
Año fundición	1958
Descripción	La campana cuenta con una simple inscripción en el tercio, visible desde el campanario, entre cuatro cordones, donde viene escrita la advocación epigráfica de dicha campana y el año de fundición: “SAGRADO-CORAZON-DE JESUS AÑO 1958”. Es muy común, encontrar campanas dedicadas a esta figura religiosa, hechas por miembros de la saga Campanas Quintana, independientemente de la zona donde trabajasen. El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción católica referida al corazón de Jesucristo, como un símbolo de amor divino. La devoción al Sagrado Corazón tuvo su origen en una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, que concebía el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total. En tal sentido, la devoción al Sagrado Corazón se refiere en particular a los sentimientos de Jesús, y en especial a su amor, según lo resume el Evangelio de San Juan. (Fuente: WIKIPEDIA). En el medio, a las 00, vemos un crucifijo. A las 06, aparece el sello del fabricante, de forma casi cuadrada, con la siguiente inscripción: “FUNDICION DE CAMPANAS — MANUEL QUINTANA SALDAÑA (Palencia)”. Bajo dicho sello, hay una inscripción que menciona al párroco de la época: “SIENDO PARROCO D ISIDORO B RELLOSO”; la letra “B” solitaria, hace seguramente de sigla de del primer apellido. Por último, en el medio pie, hay dos cordones.
Fotos	16
Toques	Dado la preocupante conservación del campanario, y que la campana se encuentra fracturada por dos zonas, concluimos que muy probablemente nunca sea tocada.
Conservación, mantenimiento	La campana tiene dos fisuras en el pie, una alrededor de las 06 y la siguiente, por las 04. Mantiene sus instalaciones originales. El badajo parece estar atado mediante una posible cuerda blanca, reforzada con otras sogas finas negras. La maza de madera (yugo), no aparenta encontrarse en mal estado, aunque el sistema de cuñas contrapuestas, no es seguro.
Protección	

Propuestas	Para proteger y conservar de manera excelente, los valores culturales y tradicionales de la campana, proponemos que se tomen a cabo las siguientes medidas, en caso del surgimiento de nuevas iniciativas: - La maza de madera (yugo), debe de restaurarse. Esto significa: reparar y arreglar todas las piezas posibles, y sustituir aquellas no puedan reutilizarse, debido a su deterioro, por otras idénticas. - Se permite que la campana sea refundida, pero recomendamos que se sustituya por otra campana, o que incluso sea soldada. En caso de que la campana sea sustituida, habría que exponerla como pieza histórica local, o guardarla en buenas condiciones.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	15-03-2026

Ficha completa de la campana: [Sagrado Corazón de Jesús \(3\) Parroquia de San Esteban Protomártir \(Villamartín de Sotoscueva\) - MERINDAD DE SOTOSCUEVA](#)

PDF (10-09-2026)