

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	LOS AUSINES
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Juan (Barrio de San Juan)
<b>Dirección</b>	Calle Eras, 6, 09194 Barrio de Sopeña, Burgos
<b>Localización</b>	Espadaña.
<b>Nombre</b>	<b>Campana (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 67   Borde 5.5   Altura del bronce 57   Peso aproximado (en kilos)174 kg
<b>Fundidor</b>	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
<b>Año fundición</b>	1962
<b>Descripción</b>	La campana menciona su año de fabricación entre dos cordones hacia las 06: “ANO 1962”, sobre una cenefa de puntos incisos. En el medio a las 00, vemos una cruz de calvario cuadrada, típica del fabricante. Por último, en el medio pie, hay tres cordones equidistantes.
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques</b>	Al estar la campana inmovilizada, solo repica mediante un cable de acero atado al badajo, que baja por una polea hasta el interior del templo. No sabemos la clase de toques qué podría interpretar.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está ubicada en la tronera derecha de la espadaña (si mirásemos desde el interior del antiguo casetón), oxidada e inmovilizada, con tan solo una barra de hierro que impide el giro completo de la misma. Cuenta con yugo de hierro y badajo fabricados también por Villanueva Sáenz. La campana puede repicarse mediante un cable de acero que baja con una polea hasta el interior del templo.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Para conservar de manera excelente, las características tradicionales de la campana, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas, en caso de próximas iniciativas:  - El yugo de hierro actual, tendría que ser reemplazado (además de guardado, por otro nuevo de madera, con unas características vinculadas a rasgo tradicionales del lugar. Hace falta revisar el atado del badajo por si hay necesidad de cambiarlo. - Si la campana anterior estuvo fija, el nuevo yugo de madera (con un perfil de la zona), tendría que también estar diseñado para que no pueda tornear, y seguir dotando a la campana de su sistema de toque a distancia. No obstante, si la campana anterior estuvo preparada a voltear, el yugo tendría que también estar preparado para poder tornear esta campana.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	28-03-2026

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Parroquia de San Juan \(Barrio de San Juan\) - LOS AUSINES](#)

