

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	SANTERVÁS DE LA VEGA
<b>Edificio</b>	Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio
<b>Dirección</b>	Plaza España, 1, 34112 Santervás de la Vega, Palencia
<b>Localización</b>	Campanario.
<b>Nombre</b>	<b>La Romana (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 94.8   Borde 7.5   Altura del bronce 68.5   Peso aproximado (en kilos)493 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, CAMPANAS
<b>Año fundición</b>	1978
<b>Descripción</b>	La campana tiene asas compuestas. En el tercio se menciona el año de fundición hacia el interior: “AÑO 1978”. En el medio a las 00 hay una cruz pequeña de calvario, mientras que a las 06 aparece el sello de fábrica, de un estilo poco usual: “CAMPANAS QUINTANA ESPAÑA SALDAÑA PALENCIA”. En el medio pie, vemos cuatro cordones equidistantes, sobre cuatro elementos vegetales distribuidos en las zonas principales.
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	Los toques actuales serían aún así menos en comparación con los de la época de la campana. Varias vez se repica A Posa y otras cosas. No la suelen voltear habitualmente, no por ningún tema más importante que la dificultad de darla vueltas, al “ir dura”. Por eso muchas veces se simula el volteo.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Bueno. La campana está instalada en la tronera norte izquierda del campanario. Cuenta con un yugo de hierro fabricado por la misma empresa. Tiene un badajo de hierro forjado. El hueco tiene un marco antiaves que impide el paso de las mismas.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Para aportar nuevos valores culturales a la campana, así como mantener los existentes y restaurar los necesarios, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas en caso de próximas iniciativas:  - En primer lugar, reconocemos que el yugo de hierro no simboliza ciertos valores históricos de la campana, por lo que recomendamos que sea sustituido (además de guardado) por uno nuevo de madera, que tenga unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos propias del lugar. Aún así, el buen estado que presenta, nos hace pensar en la posibilidad de que se pueda mantener, con la condición de que se instale una pieza de madera que separe ambos metales.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	08-05-2026

Ficha completa de la campana: [La Romana \(4\) Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio - SANTERVÁS DE LA VEGA](#)

