

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LLANERA DE RANES
Edifici	Parròquia de Sant Joan Baptista
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Sant Josep (1)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 44 Vora 4,5 Altura del bronze 41 Pes aproximat (en quilos)49 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1943
Descripció	Les anses de la campana són simples. En el terç presenta dos grups de dos cordons i entre ells aquesta inscripció en llatí i espanyol: "SANCTE JOSEPH. ORA PRO NOBIS. LLANERA MAYO 1943". La part en llatí procedeix de les diverses lletanies i es tradueix així: "SANT JOSEP PREGA PER NOSALTRES". El fet que figure aquesta dada està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Seguidament, en el mig hi ha una creu, l'àguila de Sant Joan, una imatge de Sant Josep i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE/ ROSES H^{NOS} SILLA (VALENCIA)". A continuació, en el mig peu presenta dos grups de dos cordons i entre ells apareix una inscripció amb el nom de les autoritats: "? PARROCO D. JOSE PELLICER VALERO ALCALDE D. VICENTE SANCHIS VIDAL". Per acabar, presenta dos cordons en el peu.
Fotos	29
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada en una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació de la campana no és tradicional, per tant, recomanem la restauració de la campana. El bronze cal que es baixe de la torre i netejar per eliminar la brutícia que acumula. La truja es deu renovar per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment, cal canviar el motor de vol continu per altre d'impuls i l'electromall per altre monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-09-2022

Fitxa completa de la campana: [Sant Josep \(1\) Parròquia de Sant Joan Baptista - LLANERA DE RANES](#)

