

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	VALÈNCIA
<b>Edifici</b>	Parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció de Benimaclet
<b>Direcció</b>	Plaça de Benimaclet, 1, Benimaclet 46020
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Nom</b>	<b>Santíssim Crist de la Providència (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 63   Vora 7   Altura del bronze 56   Pes aproximat (en quilos)145 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS
<b>Any fosa</b>	1939
<b>Descripció</b>	<p>Compta al terç amb la següent inscripció: "SANTO CRISTO DE LA PROVIDENCIA BENIMACLET AÑO DE LA VICTORIA 1939.". Al mig indica la marca de fàbrica rodejant l'escut d'Espanya en aquesta època: "C<sup>tres</sup> ROSES HERMANOS / VALENCIA". Finalment al mig peu trovem: "SIENDO CURA PARROCO EL R<sup>vdó</sup> D<sup>r</sup>. MIGUEL ZARAGOZA BARBER. ALCALDE D. JOSE ANTON IO (aquestes dos últimes incís) MEDINA / Y JEFE DE FET Y DE LAS JONS D VICENTE SALES TORRES".</p> <p>Es tracta de un conjunt d'inscripcions molt típic d'aquests anys i un dels referents per entendre el context en que es van fondre les campanes des del final de la Guerra Civil. La massiva destrucció de campanes durant el conflicte i la impossibilitat de que moltes de les que es salvaren no pogueren tornar a les torres originàries explica que en les campanes foses a partir de 1939 es situen les màximes dades possibles per identificar la campana. En aquest cas ens indica en primer lloc el nom (Santíssim Crist de la Providència), el lloc on es destina (Benimaclet) i a més el any, en aquest cas, acompanyat per una al·lusió a la victòria dels sublevats al conflicte. Finalment també va ser habitual indicar el nom d'algunes autoritats del lloc, com el rector, l'alcalde i en aquest cas també del cap de FET de las JONS.</p>
<b>Fotos</b>	28
<b>Tocs</b>	Des de la mecanització els tocs són exclusivament automàtics.
<b>Conservació, manteniment</b>	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada en una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Per altra banda, el batall està lligat i té soquet.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. Cal baixar-la per a netejar-la per dins i per fora i la truja de ferro s'ha de canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. A més, cal mecanitzar-la amb motor d'impuls.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	02-05-2024

Fitxa completa de la campanya: [Santíssim Crist de la Providència \(2\) Parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció de Benimaçlet - VALÈNCIA](#)

PDF (13-05-2026)