

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	MÁLAGA
<b>Edificio</b>	Catedral de la Encarnación
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala alta de campanas
<b>Nombre</b>	<b>María del Carmen, de cuartos (A)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 96   Borde 6   Altura del bronce 75   Peso aproximado (en kilos)512 kg
<b>Fundidor</b>	STAINBANK, ROBERT
<b>Año fundición</b>	1868
<b>Descripción</b>	<p>En el tercio pone en inglés el nombre del autor: "ROBERT STAINBANK FOUNDERY LONDON", es decir FUNDICIÓN ROBERT STAINBANK de London.</p> <p>En el medio hay una larga dedicación de la campana, indicando su nombre, los donantes y el uso: "YO "MARIA DEL CARMEN" HERMANA / DE LAS "S. JUAN BAUTISTA" Y "STA MARÍA GRIMANESA" NO HE TENIDO QUIEN / EN MI PUESTO PRECEDA, Y VINIENDO AL MUNDO POR / RAZÓN IGUAL QUE MIS DOS HERMANAS, TOMÉ MOMBRE DE LA ESPOSA DEL DONANTE DA MARÍA DEL / CARMEN ENRIQUEZ Y GARCIA, Y DE LA PRIMERA HIJA DE LOS SEÑORES MARQUESES DE VALLE UMBROSO.-1868".</p> <p>El único error en la epigrafía consiste en la utilización de "MOMBRE" por NOMBRE, debido sin duda a su fabricación inglesa.</p>
<b>Fotos</b>	18
<b>Toques</b>	Cuartos del reloj
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Campana de reloj, conserva la instalación original, de vigas de hierro, y se toca mediante mazo exterior por gravedad.</p> <p>Tiene badajera interior, de forma cuadrangular, que probablemente no fue nunca utilizada.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	La campana quedaría mejor protegida, y se apreciaría mejor, si la fina rejilla de acero inoxidable instalada tras ella para evitar la entrada de aves, estuviera instalada a nivel del vano, por la parte delantera, de modo que fuese accesible por debajo.
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	17-06-2005

Ficha completa de la campana: [María del Carmen, de cuartos \(A\) Catedral de la Encarnación - MÁLAGA](#)

PDF (27-05-2026)