

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ALMEDÍJAR
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Nombre</b>	<b>Santa Bárbara, el Simpanico (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 62   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)138 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Año fundición</b>	1943
<b>Descripción</b>	En primer lugar tiene en el tercio dos guirnaldas, una de ellas con motivos vegetales y religiosos. A continuación, en el medio, tiene una cruz, el monograma de María y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Seguidamente, también en el medio, tiene esta inscripción: "SANTA BARBARA / ALMEDIJAR 1943". En ella indica la advocación a la que está dedicada, el lugar para el que fue fundida y el año. No es casual la presencia del nombre del pueblo y tiene relación con la destrucción de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Gran cantidad de bronce se retiraron de los respectivos campanarios sin control ni inventario, por lo que los que no fueron destruidos no se pudieron identificar en acabar la Guerra. Para evitar este hecho a partir de 1939 se incluyó el nombre del pueblo, de modo que la campana se pudiera identificar fácilmente. En el medio pie también tiene otra guirnalda.
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, ubicada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Tiene yugo de hierro y está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Se debería de renovar la mecanización con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; MORENO GRADOLÍ, Toni
<b>Fecha</b>	07-09-2019

Ficha completa de la campana: [Santa Bárbara, el Simpanico \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - ALMEDÍJAR](#)