

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SOT DE FERRER
Edificio	Parroquia de la Inmaculada
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santísimo Cristo de la Piedad (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 93 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)466 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944
Descripción	<p>La campana presenta siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones, así como una guirnalda con motivos vegetales colgando del último cordón. Entre los cordones dispone de estas inscripciones: "SOT DE FERRER AÑO 1944 ? ? ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. A continuación, en el medio presenta una cruz, el escudo nacional y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". Igualmente, en este espacio presenta esta inscripción con la advocación de la campana: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". Seguidamente, en el medio pie aparecen otros dos grupos de dos cordones y entre ellos esta otra inscripción: "? SIENDO CURA PARROCO D. PEDRO LAFUENTE Y CURA REGENTE D. VALERIANO HERRERO". Los dos grupos de dos cordones se repiten en el pie.</p>
Fotos	17
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La superficie exterior del bronce está cubierto por una gruesa capa de excrementos de paloma, especialmente en lado interior. La instalación no es la original y consta de un yugo de hierro con los correspondientes mecanismos de toque automático (motor de volteo continuo y electromazo). Además, cuenta con badajo atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-03-2022

Ficha completa de la campana: [Santísimo Cristo de la Piedad \(4\) Parroquia de la Inmaculada - SOT DE FERRER](#)

PDF (29-06-2026)