

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENAFER
Edificio	La Transfiguración del Señor
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San José (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)91 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1948
Descripción	<p>La campana dispone de asas simples y en el tercio lleva dos grupos de dos cordones. Entre ellos aparece una sencilla inscripción con la advocación de la campana: "? ? SANTA JOSEPHS ?". Correctamente deberían haber escrito: "SANCTE JOSEPH". En español sería: "SAN JOSÉ". En el medio lleva una cruz latina, la imagen de San José y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / ROSES H^{NOS} / SILLA (VALENCIA)".</p> <p>También en el medio, como en las otras campanas, lleva una inscripción en latín con sus padrinos: "DN. RAIMUNDI ALIAGA Y DA. / MERCEDE BAYONA FILIUS / VILLA BENAFER, PATRINUS / FUIT CUM UXORE EJUS, MEA BENEDITIONI / REGENTANS PARACIAM PAROCHUS / VILLA CAUDIEL RVDO. JOSEPHUS / ORBAY VILLALBA". Esta se podría traducir así: "FUE PADRINO EN MI BENDICIÓN DON RAMÓN ALIAGA CON SU ESPOSA DOÑA MERCEDES BAYONA, HIJOS DE LA VILLA DE BENAFER, REGENTANDO LA PARROQUIA EL PARROCO DE LA VILLA DE CAUDIEL DON JOSÉ ORBAY VILLALBA". A continuación, en el medio pie hay otros dos grupos de dos cordones y entre ellos otra inscripción con el año de bendición: "? ? ? ? AÑO 1948 ? ? ?". Por último, tiene tres cordones en el pie.</p>
Fotos	21
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de madera y cemento, típico del momento en que fue fundido el bronce. Está mecanizada con electromazo y tiene un badajo fijado mediante el sistema conocido como pellizado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	En caso de restauración se recomienda conservar el máximo posible la instalación actual. No obstante, si las piezas de hormigón o el yugo no asegurasen la estabilidad del conjunto se podrían cambiar por otras nuevas, todas ellas de madera. En caso de mecanización se podría dotar a la campana con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	02-10-2022

Ficha completa de la campana: [San José \(3\) La Transfiguración del Señor - BENAFER](#)

