

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	L'ELIANA
Edifici	Convent de Sant Gregori - Agustines Ermitanes
Direcció	
Localització	Espadanya
Nom	María de la Natividad (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 36 Vora 4,5 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)27 kg
Fonedor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALENCIA)
Any fosa	1945
Descripció	La campana té sis cordons al terç, agrupats de dos en dos, entre els quals hi ha esta inscripció amb l'advocació a la qual está dedicada: "MARIA DE LA NATIVIDAD". També hi ha al terç una garlanda. Seguidament, al mig disposa d'una creu llatina, un monograma de Maria i aquesta inscripció amb el lloc per al qual es va fondre i l'any: "CONVENTO DE SAN GREGORIO / VALENCIA 1945". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. També al mig está la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / VALENCIA". Al mig peu i peu hi ha tres cordons i una garlanda entre ells.
Fotos	18
Tocs	Repic manual per a les misses dels diumenges.
Conservació, manteniment	La campana està situada a la finestra central del primer nivell de l'espadanya amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu. Presenta un batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana posa en perill la seua conservació i la podria arribar a trencar. Per tant resulta imprescindible restaurar-la. Cal, en primer lloc, netejar-la per dins i per fora per eliminar la capa de brutícia que la cobreix. Seguidament és fonamental canviar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. També cal canviar el mecanisme actual de toc per un motor d'impuls. Igualment caldria reforçar el batall amb un cable de seguretat per evitar la seua caiguda en cas de trencament.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	20-05-2021

Fitxa completa de la campana: [María de la Natividad \(2\) Convent de Sant Gregori - Agustines Ermitanes - L'ELIANA](#)

