

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	NAVAJAS
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Inmaculada Concepción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Manuel (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 93   Borde 9.8   Altura del bronce 80   Peso aproximado (en kilos)466 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1969
<b>Descripción</b>	La campana dispone de siete asas y en el tercio varios motivos vegetales sueltos. En el tercio dispone de tres cordones. Entre los dos superiores aparecen cuatro flores y en el inferior la siguiente inscripción: "? ? MANUEL ? ?". A continuación, en el medio dispone de una cruz de calvario y la marca de fábrica: " ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". También en el medio aparece el anagrama de Jesús y esta inscripción: "MANUEL BENITEZ / EL CORDOBES". Entre el nombre y el apodo hay una efigie del torero. Tanto el nombre como la efigie aparecen en la campana porque se había previsto que esta fuera regalo del torero. En el medio pie dispone de dos grupos de dos cordones y estas inscripciones: "SIENDO CURA PARROCO RVDO. D. MANUEL GIL LINDO / ? ? ? NAVAJAS AÑO 1969 ? ? ?". La que indica el nombre del cura está incisa, por lo que fue añadida cuando la campana estaba fundida. Por último, en el medio pie lleva tres cordones.
<b>Fotos</b>	28
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Roses y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. También tiene un sistema de medio volteo. Está dotada con badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor continuo por uno de impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	15-05-2022

Ficha completa de la campana: [Manuel \(4\) Parroquia de la Inmaculada Concepción - NAVAJAS](#)

PDF (11-07-2026)