

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ADEMUZ
<b>Edificio</b>	Parroquia de los Santos Pedro y Pablo
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Santos Pedro y Pablo (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 99   Borde 11   Altura del bronce 80   Peso aproximado (en kilos)562 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1975
<b>Descripción</b>	La campana presenta siete asas. En el tercio tiene dos grupos de tres cordones cada uno. Entre ellos hay una una inscripción con la advocación de la campana: "SAN PEDRO Y SAN PABLO". Del grupo inferior de cordones cuelga una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio dispone de un crucifijo y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en este espacio cuenta con una imagen de San Pedro y otra inscripción: "SE REFUNDIO EN EL AÑO SANTO / SIENDO CURA PARROCO / D. ANTONIO PEREZ SESE / ADEMUZ 1.975". Por último, dispone en el medio pie de cuatro cordones y otro más grueso.
<b>Fotos</b>	17
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático. Toca las horas con repetición y las medias.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. Conserva la maza horaria antigua, aunque fuera de uso. Dispone de un badajo atado y dotado con cable de seguridad. La cara interior de la campana está sucia de palomina.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local (Vallanca, Arroyo Cerezo o Castielfabib). Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Por último, se debería de cambiar electromazo por otro monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	08-07-2022

Ficha completa de la campana: [Santos Pedro y Pablo \(4\) Parroquia de los Santos Pedro y Pablo - ADEMUZ](#)

PDF (27-05-2026)