

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GRANADA
Edificio	Catedral de la Encarnación
Dirección	Plaza de las Pasiegas, s/n, Centro 18001
Localización	sala de campanas
Nombre	Remedios, la que va con la de Mano (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde 8 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)275 kg
Fundidor	
Año fundición	1831
Descripción	Se trata de una campana conventual, fabricada poco antes de la definitiva exclaustración (1836-1837). En la parte superior dice "NVESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS AÑO DE I83I" y en la inferior pone "A SOLICITVD DE N. M. R. P. F. JVAN MARIA HINOJOSA" es decir POR ENCARGO DE NUESTRO MUY REVERENDO PADRE FRAY JUAN MARÍA HINOJOSA. La campana está girada un cuarto de vuelta, seguramente por desgaste, de modo que la gran cruz de calvario queda al lado izquierdo. No consta el autor en la campana.
Fotos	28
Toques	Golpes del mazo motorizado, incluso imitando el volteo.
Conservación, mantenimiento	Espléndido yugo de madera con los ejes rectos. Las marcas en el muro, el reguero de grasa (muy seca) indica que al menos la campana oscilaba y quizás quedaba invertida entre toque y toque. Cubierta por una espesa capa de polvo, con escasos excrementos de aves. Campana girada un cuarto de vuelta. Por tanto no tiene un eje pasante como el resto, sino dos ejes partidos. Campana y ojal del badajo muy desgastados: prueba de una constante actividad. Badajo metálico, con ojal para el repique. Campana inmovilizada mediante viga de hierro para que no oscile. El mazo motorizado está ubicado de tal modo que impide todo movimiento de la campana. Pega en su sitio.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.

Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, sustituyendo los cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales. El badajo será de las mismas características que el actual, incluido tamaño de la bola y peso. La campana debe balancear y repicar. Puede ser dotada de un motor de impulsos y de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. Debe ser dotada igualmente de una palanca de volteo en el lado derecho, para permitir el toque mediante soga.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	27-09-2006

Ficha completa de la campana: [Remedios, la que va con la de Mano \(6\) Catedral de la Encarnación - GRANADA](#)

PDF (15-09-2026)