

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENISSA
Edifici	Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere
Direcció	
Localització	campanar esquerre
Nom	Santa Maria (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora 7 Altura del bronze 65 Pes aproximat (en quilos)296 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2001
Descripció	La campana té aquesta inscripció al terç, situada entre cordons, amb l'advocació a la qual està dedicada: "? SANTA MARIA ?". També al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals. Seguidament, al mig, hi ha una creu llatina recreuada i una imatge de la Mare de Déu amb aquesta inscripció als peus: "S. A MARIA". A continuació trobem aquesta inscripció en valencià: "? SANTA MARIA ? / CONSTANT I PAUSAT / M'AGRADA EL RESÒ / D'UN TOC AJUSTAT / ? / QUAN HI HA COMPROMIS / REDOBLE EN MES ANIM / AL PRIMER AVIS / SOC SANTA MARIA / I EL MEU CANT ES HIMNE / DE PAU I ALEGRIA / ??? / "? ANY 2001 DEL NAIXEMENT DE N. S. JESUCRIST ?". També al mig hi ha diversos coloms, un escut i la marca de fàbrica: "hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / "? Abel Portilla ? / me fecit / N°12". La signatura autògrafa del fonedor està acompanyada per un sol, una lluna, un xiprer i un peix. Tots aquests elements i la signatura del fonedor estan incisos.
Fotos	13
Tocs	Repic automàtic
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Portilla i està mecanitzada amb motor de vol continu. Té un batall de canya de fusta, lligat i amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls. Es podria mecanitzar amb electromall monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos
Data	26-08-2020

Fitxa completa de la campana: [Santa Maria \(4\) Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere - BENISSA](#)