

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	EXTREMADURA
<b>Municipio</b>	BADAJOS
<b>Edificio</b>	Catedral de San Juan Bautista
<b>Dirección</b>	Plaza España, 1 06002
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Juan de Ribera (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 73   Borde 10   Altura del bronce 60   Peso aproximado (en kilos)225 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1975
<b>Descripción</b>	La campana tiene una sencilla inscripción en la parte media interior: "SAN JUAN DE RIBERA RUEGA POR NOSOTROS". Por debajo está la marca de fábrica "FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS C. INDUSTRIA 27 VALENCIA" y más abajo dice "REFUNDIDA AÑO 1.975". En el medio exterior hay una cruz.
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques</b>	Volteo mediante motor continuo
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana carece de asas, quizás para adaptarse al yugo metálico, que parece anterior. En la actualidad se encuentra algo torcida, lo que puede significar la rotura o la falta de ajuste de alguno de los tornillos o lo que es peor, un fallo estructural del yugo de hierro fundido. Hay que recordar que muchos de estos yugos, de descuidada fundición, han acabado partiéndose, cayendo con la campana.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales (aunque tomando como referencia el único existente). El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de verde, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre soportes empotrados en el muro, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano de la ventana. Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original. Debe dotarse la campana de asas, cuya corona se fije mediante los seis taladros a la campana. Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de una palanca para el posible volteo manual. El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	06-08-2005

Ficha completa de la campana: [San Juan de Ribera \(2\) Catedral de San Juan Bautista - BADAJOZ](#)

