

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	BADAJOS
Edificio	Catedral de San Juan Bautista
Dirección	Plaza España, 1 06002
Localización	sala de campanas
Nombre	San Juan Macias (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 112 Borde 12 Altura del bronce 90 Peso aproximado (en kilos) 730 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975
Descripción	<p>Esta campana procede de la refundición en 1975 de una campana anterior, dedicada a San Juan Bautista, titular de la Catedral, aunque ahora está destinada a San Juan Macías. En la parte superior dice, con letras aparentemente góticas "inteR natos muclieRum non suRRexit maioR joanen babtista uni viam dno preparaRavit in heRemo # ". Destaca el uso de la R mayúscula, totalmente inusual en este tipo de escritura.</p> <p>La cita está mal trascrita de la campana original, confundiendo unas letras góticas por otras. La cita completa sería "Inter natos mulierum non surrexit maior Joanne Baptista." (Mt 11:11). "Qui viam Domino praeparavit in heremo." (Antífona de la fiesta de San Juan Bautista). Que se traduce por NO HA SURGIDO ENTRE LOS NACIDOS DE MUJER UNO MAYOR QUE JUAN EL BAUTISTA, QUE PREPARÓ EL CAMINO DEL SEÑOR EN EL DESIERTO.</p> <p>En la segunda línea pone "auomildlxiii" que originalmente debía ser "anno mil d lxiii", esto es AÑO 1563.</p> <p>Por debajo hay una guirnalda vegetal con pequeñas medallas de diversos motivos (anagrama de Jesús JHS, anagrama de Cristo XP, monograma de María MA, copón... En el medio hay diversas imágenes e inscripciones. Hacia afuera hay un crucifijo. En la derecha está la marca de fábrica, hecha esta vez con caracteres sueltos, y con un error de tipografía: "FUNDICION / DE / SALVDOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 37 / VALENCIA" donde debe leerse SALVADOR y CALLE respectivamente. No deja de ser curioso que las dos campanas refundidas el mismo año lleven un número de dirección diferente: 27 para la campana de San Juan de Ribera y 37 para ésta de San Juan Macías.</p> <p>En la parte interior dice "SAN JUAN MACIAS RUEGA POR NOSOTROS / REFUNDIDA AÑO SANTO 1.975" con la habitual manera de poner el año con un punto tras el millar, usual de esta empresa.</p> <p>Hacia las 08 está representado San Juan Macías.</p>
Fotos	58
Toques	Golpes lentos mediante electromazo.
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	<p>Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales (aunque tomando como referencia el único existente). El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de verde, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre soportes empotrados en el muro, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano de la ventana.</p> <p>Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Debe dotarse la campana de asas, cuya corona se fije mediante los seis taladros a la campana.</p> <p>Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de una palanca para el posible volteo manual.</p> <p>El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	06-08-2005

Ficha completa de la campana: [San Juan Macias \(5\) Catedral de San Juan Bautista - BADAJOZ](#)

PDF (14-04-2026)