

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CANARIAS
<b>Municipio</b>	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa Ana de Canaria
<b>Dirección</b>	Plaza Santa Ana 35001
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Esquilón (0)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 50   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)72 kg
<b>Fundidor</b>	WARNER AND SONS, JOHN
<b>Año fundición</b>	1857
<b>Descripción</b>	La campana es muy difícil de documentar, por su elevada ubicación, y por la suciedad que la cubre. No obstante alguna palabra se puede entresacar, entre ellas parte de la marca de fábrica: "WARNER..." El hecho que sea algo posterior a la campana de San José podría indicar que el Cabildo de la Catedral no quedase satisfecho con la fundición de la citada campana en Sevilla.
<b>Fotos</b>	10
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El electromazo ha sido ubicado tras la campana, de modo que sería imposible balancearla. El badajo parece original inglés, propio de campana balanceada. Parece que la campana ha sido desplazada, para facilitar la colocación del electromazo tras ella.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo
<b>Fecha</b>	2015

Ficha completa de la campana: [Esquilón \(0\) Catedral de Santa Ana de Canaria - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA](#)

PDF (09-05-2026)