

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	VENTA DEL MORO
<b>Edificio</b>	San Antonio Abad de Casas de Prada
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Madre Inmaculada (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 54   Borde 7   Altura del bronce 44   Peso aproximado (en kilos)91 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1959
<b>Descripción</b>	La campana tiene asas simples y dos grupos de dos cordones en la espalda. En el medio tiene esta inscripción incisa: "MADRE INMACULADA / ROGAD POR NOSOTROS / H. L. M. - 1959- C. DE P.". Las primeras siglas corresponden con el nombre del párroco del momento, esto es "HIPÓLITO LERÍN MOYA". Las segundas parecen indicar el lugar: "CASAS DE PRADAS". También en el medio lleva una imagen de la Virgen del Pilar, una cruz de calvario y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente, tiene en el medio pie cuatro cordones, uno suelto más grueso y una guirnalda.
<b>Fotos</b>	15
<b>Toques</b>	Repique manual mediante una cuerda al badajo y volteo desde la sala de campanas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro Manclús y cigüeñal. El badajo está atado pero no tiene cable de seguridad. Tiene una cuerda al badajo para repicar desde los pies de la torre.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana debería ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que cubre su superficie. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera, recuperando la forma de los tradicionales de Venta del Moro. Por seguridad el badajo debe de estar atado y reforzado con cable que evite su caída. Podría ser mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	18-12-2021

Ficha completa de la campana: [Madre Inmaculada \(2\) San Antonio Abad de Casas de Prada - VENTA DEL MORO](#)

PDF (05-07-2026)