

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENICULL DE XÚQUER
Edifici	Parròquia de Sant Roc
Direcció	
Localització	Sala de les Campanes
Nom	Sant Eugeni (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 64 Vora 7 Altura del bronze 57 Pes aproximat (en quilos)152 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1948
Descripció	La campana té anses simples. En el terç hi ha dos grups de dos cordons i una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "¿ SAN EUGENIO ?". Del grup inferior de cordons penja una garlanda. Seguidament, en el mig té una creu de calvari, el monograma de Maria, una imatge de la Immaculada i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". A continuació, en el mig peu trobem dos grups de dos cordons i entre ells aquesta inscripció: "¿ OBSEQUIO DE D. EUGENIO MARTI A LA MONTANETA AÑO 1948". Aquesta té, en primer lloc, una inscripció amb el nom del seu donant, el lloc i la data de fosa. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. A més, en el peu hi ha dos cordons.
Fotos	17
Tocs	Repic i vol automàtic.
Conservació, manteniment	Està en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes amb truja de ferro. Disposa d'un motor de vol continu i electromall monofàsic. El batall està lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	L'estat actual no reproduïx la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant, seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant, en primer lloc, la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional valencià i el motor per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	14-11-2025

Fitxa completa de la campana: [Sant Eugeni \(4\) Parròquia de Sant Roc - BENICULL DE XÚQUER](#)