


<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	HELLÍN
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>De misa, San Rafael menor (3)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 86   Borde 9   Altura del bronce 68   Peso aproximado (en kilos)368 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1636
	
<b>Descripción</b>	La campana tiene una breve inscripción, con las S invertidas: ?ANCTE # RAPHAEL # ORA # PRO# NOBI?# # # ANO # I # 6 # 3 # 6 # # ". Asimismo tiene una cruz con pedestal, en la parte interior.
<b>Toques</b>	La campana es tocada mediante electromazo. Aún conserva la soga unida al badajo, que llega hasta la mitad del campanario aproximadamente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana ha sido girada 1/2 vuelta, quedando la cruz en la parte interior. Tiene un badajo pequeño, que cuelga de una cadena y pega bajo.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente una declaración específica como Bien Mueble de Interés Cultural.
<b>Propuestas</b>	<p>Las actuaciones necesarias para recuperar el toque manual de la campana son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Girar la campana 2/4 de vuelta, de manera que la cruz quede a la parte exterior de la torre.</li> <li>• El badajo existente, sin cables de seguridad, unido con una tira de cuero tratado a la badajera, de modo que pegue en el punto, y dotado de una anilla en su extremo para engancharle la cuerda para el repique manual.</li> <li>• Ajustar el electromazo para que pegue en su punto</li> <li>• Documentar el estado actual, las actuaciones y el estado final de la campana</li> </ul>
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Ficha completa de la campana: [De misa, San Rafael menor \(3\) Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - HELLÍN](#)