

| | |
|---|--|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | CATALUNYA |
| Municipi | LA SEU D'URGELL |
| Edifici | Catedral-basílica de Santa Maria |
| Direcció | |
| Localització | espanya |
| Nom | Campana (3) |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 60 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)125 kg |
| Fonedor | |
| Any fosa | 1350ca |
| Descripció | |
| Fotos | 39 |
| Tocs | Fa anys que la campana no és tocada. |
| Conservació, manteniment | <p>La campana està en bon estat sonor i es pot tocar mitjançant la cadena. No obstant la cadena ha sigut tallada i no arriba més que a la teulada, per la qual cosa es troba fora de tot ús.</p> <p>No obstant la instal·lació no fou feta per una empresa especialitzada, ja que la campana, de tres anses, sols penja de la central, travessada per l'eix el qual està reforçat en aquell punt. Els altres ferratges sols fixen el jou, però no aquest a la campana. Es tracta d'un conjunt força inestable, i que fòra perillós si estigués en ús.</p> |
| Protecció | Protecció genèrica per trobar-s'hi en un BIC declarat. No obstant seria convenient la declaració individual d'aquesta campana com Bé Moble d'Interés Cultural, degut al seu alt interès. |
| Propostes | <p>Cal renovar el jou de fusta, tot i mantenent en la mesura del possible el capçal, perquè la campana pugués brandar a la mateixa velocitat que actualment. El braç ha de ser nou, de manera que arribi a l'ample de la finestra on s'hi troba. Vista l'especial ubicació d'aquesta espanya no sembla probable que aquestes campanes, que ara podrien tocar manualment, tornessin a fer-ho, per la qual cosa els mecanismes, de difícil accés, no han de contemplar aquesta possibilitat.</p> <p>Es proposa un motor d'impulsos, amb dues alçades de brandeig, mitja i alta, sense arribar a voltejar completament, i tampoc deixant la campana asseguda cap amunt.</p> |
| Autors de la documentació | |
| Data | |

Fitxa completa de la campana: [Campana \(3\) Catedral-basílica de Santa Maria - LA SEU D'URGELL](#)

PDF (13-06-2026)