

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	BAZA
<b>Edificio</b>	Colegiata de la Encarnación
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala alta de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Santa Inés (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 47   Borde 4   Altura del bronce 38   Peso aproximado (en kilos)60 kg
<b>Fundidor</b>	ROSAS, HIJO DE MANUEL
<b>Año fundición</b>	1987
<b>Descripción</b>	La campana presenta numerosos defectos de fundición que dificultan su lectura. En la parte superior dice: "SANTA INES". En la parte exterior hay un crucifijo. En el medio pone, en letras mal distribuidas y que conservan el cuadrado original (algo nada usual en campanas modernas) ""ADQUIRIDA POR D. JOSE LEON PARA LA TORRE DE LA COLEGIATA. BAZA 21 DE ENERO 1987", entendiendo la abreviatura D. como DON. Por debajo está la marca de fábrica, en monotipo: "FUNDICION HIJO DE MANUEL ROSAS TORREDONJIMENO (JAEN)"
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques</b>	Volteos, mediante cuerda unida al cigüeñal
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Tiene un yugo de fundición, incluso con cigüeñal, fabricado por ROSAS. El tipo de accesorio, de una sola pieza, y la falta de calidad de los materiales utilizados, hierro viejo, hacen que la seguridad de la instalación, sometida a volteo, sea precaria.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	Debería sustituirse el yugo metálico por uno de madera, de formas redondeadas, color rojo y ejes rectos, similar al existente en la campana Gorda. No obstante, y debida la existencia de un campanero y sus ayudantes en activo, esta sustitución debería ser asumida el grupo, para que los toques sigan realizándose al modo tradicional.
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	19-06-2005

Ficha completa de la campana: [Santa Inés \(5\) Colegiata de la Encarnación - BAZA](#)

PDF (23-05-2026)