

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	EXTREMADURA
<b>Municipio</b>	MÉRIDA
<b>Edificio</b>	Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor
<b>Dirección</b>	Plaza de España 06800
<b>Localización</b>	Sala baja de campanas
<b>Nombre</b>	<b>María Asunta (7)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 94   Borde 9   Altura del bronce 80   Peso aproximado (en kilos)481 kg
<b>Fundidor</b>	CERECEDA VILLANUEVA, BENITO DE LA (GÜEMES)
<b>Año fundición</b>	1832
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene dos complejas inscripciones. En la parte alta dice en latín "MARIA EST IN CÆLVM GAVDETE HOMINES IN ÆTERNVM" que no parece corresponder a ninguna antífona conocida, y que puede traducirse como MARIA ESTÁ EN EL CIELO, ALEGRAOS ETERNAMENTE POR ELLO LOS HOMBRES.</p> <p>En el medio, a la parte exterior, hay una Inmaculada Concepción, debajo la cruz de Santiago y debajo una larga dedicación "POR DISPOSICION DEL SEÑOR JVEZ PRO - / TECTOR DE YGLESIAS D. ANGEL FVERTES / SIENDO CVRA DE SANTA MARIA EL / SENOR LIC. D. RODRIGO GVENLLAS DEL / ORDEN DE SANTIAGO : SVS TENIENTES / D. JVAN BARRERO Y D. FRANCISCO VINA / GRE : Y MAYORDOMO DE FABRICA D. DIEGO / MOLINA LA HIZO BENITO CERECEDA : AÑO / DE 1832." que se puede interpretar como POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR JUEZ PROTECTOR DE IGLESIAS DON ÁNGEL FUERTES SIENDO CURA DE SANTA MARÍA EL SEÑOR LICENCIADO DON RODRIGO GUENLLAS DE LA ORDEN DE SANTIAGO, SUS TENIENTES DON JUAN BARRERO Y DON FRANCISCO VINAGRE Y MAYORDOMO DE FÁBRICA DON DIEGO MOLINA. LA HIZO BENITO CERECEDA AÑO DE 1832.</p> <p>En la parte interior hay una cruz con pedestal.</p>
<b>Fotos</b>	41
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>La campana sigue ubicada delante de la red, por lo que está cubierta de excrementos de aves.</p> <p>La cruz de calvario sigue mirando hacia el interior.</p> <p>El badajo carece de cuerda para el toque manual.</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada cuidadosamente, por dentro y por fuera para quitar los excrementos que la cubren, que también contribuyen a su deterioro, así como modifican su sonoridad.</p> <p>Debe modificarse la rejilla de protección contra las aves de manera que quede por delante de la campana, mucho más fácil en este caso que se trata de una campana inmóvil.</p> <p>Debe orientarse correctamente (cruz hacia afuera).</p>
<b>Autores de la documentación</b>	OSA MILLÁN, Sergio; OSA NAVARRO, José Francisco
<b>Fecha</b>	07-09-2024

Ficha completa de la campana: [María Asunta \(7\) Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor - MÉRIDA](#)

PDF (29-06-2026)