

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	PALENCIA
<b>Edificio</b>	Catedral de San Antolín
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Ave María primera (refundida)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 66   Borde 6   Altura del bronce 56   Peso aproximado (en kilos)166 kg
<b>Fundidor</b>	CARESA S. L.
<b>Año fundición</b>	2004ca
<b>Descripción</b>	<p>La campana sustituye a otra anterior, refundida. En su inscripción pone en el tercio "AVE MARIA".</p> <p>En el medio, a la parte de afuera dice la marca de fábrica "CARESA" mientras que en la parte interior hay una Inmaculada con un ángel venerándola. Debajo pone "FUNDICION JOSE CARRILLO / SALAMANCA 1941".</p> <p>No obstante las escasas palabras, la campana constituye un singular caso de sustitución, puesto que reproduce ni la forma ni las decoraciones ni siquiera el nombre del fundidor anterior, pero mantiene el año, que no corresponde a la refundición.</p>
<b>Fotos</b>	19
<b>Toques</b>	Volteo (con motor de impulsos) y repique (mediante electromazo).
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Electromazo pega bajo.</p> <p>La superficie de la madera del yugo presenta innumerables incisiones, que le confieren un aspecto desastrado, y cuyo sentido nos escapa.</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>El cable de seguridad del badajo (probablemente innecesario en este caso) debe instalarse de tal modo que tenga dos puntos de amarre a ambos lados de la bola, y que en caso de rotura de la caña, quede más o menos rígido y en su lugar.</p> <p>La bola del electromazo, una vez ajustada en su punto, debe quedar soldada para impedir que pueda desplazarse.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	15-09-2005

Ficha completa de la campana: [Ave María primera \(refundida\) Catedral de San Antolín - PALENCIA](#)

PDF (28-05-2026)