

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	LEÓN
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	torre de las campanas
<b>Nombre</b>	<b>Sardinera menor (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 85   Borde 12   Altura del bronce 75   Peso aproximado (en kilos)356 kg
<b>Fundidor</b>	LINARES, MANUEL (MERUELO)
<b>Año fundición</b>	1835
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene un texto muy breve en latín, seguido del año en español. Dice "JOSEF ? AVTEM ? VIR ? JVSTVS ? AÑO DE 1835 ? ? ? "</p> <p>El texto procede de Mateo 1:19 "Ioseph autem vir eius cum esset iustus " que puede interpretarse como "EL MISMO JOSÉ, COMO ERA UN VARÓN JUSTO"</p> <p>Aparte de una cruz con pedestal no hay otra indicación en la campana, que tiene numerosos defectos de fundición.</p>
<b>Fotos</b>	8
<b>Toques</b>	Repique automático - No puede tocar manualmente
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Muy mala factura: incluso parece como si se hubiese hecho el molde a mano, sin terraja.</p> <p>Muy sucia, tanto por el paso del tiempo como por excrementos de aves, que dificulta su documentación.</p> <p>El badajo sustituido por un electromazo interior.</p> <p>Conserva el yugo de madera, que permitiría el volteo de la campana.</p> <p>La instalación metálica conectada a tierra, mediante un grueso cable de cobre trenzado.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente su inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles.
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, sustituyendo los cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales.</p> <p>El badajo será de las mismas características que el original, incluido tamaño de la bola y peso.</p> <p>La campana debe balancear, voltear y repicar. Debe ser dotada de un motor de impulsos y de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales.</p> <p>La campana debe ubicarse sobre una estructura de madera accesible, instalada en una planta superior de la misma sala de campanas. Debe ser dotada igualmente de una palanca de volteo o balanceo en el lado derecho, para permitir el toque mediante sogas.</p>

<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	05-09-2006

Ficha completa de la campana: [Sardinera menor \(5\) Catedral de Santa María - LEÓN](#)

PDF (12-05-2026)